


**0400-TF080-R0000C-4S01**

Machine: TSUGAMI  
Type: P013/P014/P033/P034

Emplacement, N°: Front gang tool post

Travail sur: Broche principale

Type de travail: 

Attachement: 4x ■8

Sans refroidissement


Infos:


Uniquement avec unité de base 0400-BU000-02 et 0400-BU000-04.

2 positions d'outil nécessaire.

Attention à la compatibilité des cornes porte-barres d'alésage !

Voir "Table of boring bar holders Tsugami"

**0400-TF080-R0000C-4S01**

Machine: TSUGAMI  
Type: P013/P014/P033/P034  
Location, N°: Front gang tool post  
Work on: Main spindle  
Type of work:   
Attachement: 4x ■8

Without coolant


Infos:


Only for base unit 2400-BU000-02 and 0400-BU000-04.

2 tool position required.

Please note the compatibility of boring bar holders!

See "Table of boring bar holders Tsugami".

**0400-TF080-R0000C-4S01**

Maschine: TSUGAMI  
Typ: P013/P014/P033/P034  
Position, N°: Front gang tool post  
Arbeit über: Hauptspindel  
Arbeitstyp:   
Befestigung: 4x ■8

Ohne Kühlmittel

Infos:

Nur für Basiseinheit 0400-BU000-02 und 0400-BU000-04.

2 Werkzeugposition erforderlich.

Achten Sie auf die Kompatibilität der Bohrstangenhalter!

Siehe "Table of boring bar holders Tsugami".